

# Primer Informe de Cumplimiento Ambiental Parque Eólico Quilvio Cabrera (Permiso Ambiental 1341-11)

**Código:** 50629  
**Cliente:** Consorcio Energético Punta Cana (CEPM)  
**Locación:** Juancho, Pedernales  
**Fecha:** Mayo-Agosto 2012

## **Descripción:**

Verificación del nivel de cumplimiento de la empresa en la implementación de las medidas del PMAA y monitoreo de la calidad ambiental: ruido, calidad del aire y emisiones atmosféricas.

## **Servicios:**

- Elaboración de Informe de Cumplimiento Ambiental y sometimiento a MIMARENA.

